

водоплътна тапа или
плътно заварен капак

+4.00

СОП 30.30.2

+2.07

поцинкована
мрежа

СОП 90.50.4

СОП 40.40.2

долива се до ниво бордюр!

0.00 ниво по ВП

B15

-0.80

ниво естествен терен

Колона ограда



"ЕЛИЦА - 99" - В. Търново
Строителен надзор (консултант)
Лиценз-00050/11/05.08/- удължен до 2016г.
Заверил:
Управител:

колона по КП
пътен бордюр 50/35/18
замонолитване бордюр
проектно ниво по ВП
крайно покритие 10 см
основен насип по ВП
отнемане хумусен слой 15см
ниво естествен терен

основа уплътнен несорт. трошен камък
фундамент колона по КП

Околовръстен бордюр

АрхПроект

Детайл ограда 1:25

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



арх. ЛЪЧЕЗАР В.
ЛАЛЕВ

Рег. № 01643

Юни 2013

01643 * 01643 * 01643

Лъчезар Лалев

Арх/ПАБ/ПБЗ

Иван Тасев

Констр

Ганка Димитрова

ВиК

Мария Нейчева

Геодезия

Илона Коцопулос

Паркоустр.

Технически проект

Архитектура

Изграждане на комплексен център
за културни и спортни дейности
на открито в с. Мердания

с. Мердания, кв. 115, УПИ I

Възложител:

ПРИЛОЖЕНИЕ Т9